

TM-sprayer 定期点検のご案内

平素より当社製品をご使用頂き誠にありがとうございます。
当社ではお客様に安心して製品をご使用頂くためのアフターサービスを充実させております。
不具合を未然に防ぎ、信頼性のある測定結果が得られますように、
年1回の定期点検を推奨しております。

【点検内容】

システム

- ▶ システム動作確認

排気

- ▶ 排気ファン交換
- ▶ 排気口清掃

スプレー チャンバー


- ▶ サンプルホルダー清掃
- ▶ チャンバー内清掃
- ▶ ノズルハーネス点検
- ▶ ノズルブラケット点検
- ▶ XY軸グリスアップ
- ▶ ノズル動作確認

流路

- ▶ PEEK（青）ライン交換
- ▶ Back Pressure Regulator 交換
- ▶ PTFEライン交換
- ▶ インラインフィルター交換
- ▶ バルブローター交換
- ▶ トリップシンライン交換

動作

- ▶ スプレーテスト実施
- ▶ 窒素ガス圧力調整
- ▶ 昇温確認



【価格】

Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV	Zone V
40万円	45万円	47.5万円	50万円	55万円

※消耗部品の交換が発生した場合は別途お見積りさせていただきます。

お問い合わせに関しましては sales_science@technoalpha.co.jpまで

Zone I

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都
神奈川県

Zone II

新潟県・富山県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県
愛知県・三重県・滋賀県・宮城県・福島県

Zone III

石川県・福井県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県
岩手県・秋田県

Zone IV

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
徳島県・香川県・愛媛県・高知県・和歌山県

Zone V

北海道・青森県・山形県・福岡県・佐賀県・長崎県
熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県